Informazioni sul prodotto

TELEMETRO LASER

N. art.: 5000




78,00 CHF / pezzo

IVA 8,1% inclusa, escluse spese di spedizione

Disponibile in 2-3 giorni

Informazioni sul prodotto



Laser

Accessori · Attrezzi

Misuratore laser – misurare la vostra parete in pochi secondi

Misurate la vostra parete in modo rapido e preciso: da 0,04 a 50 m, con una precisione di ± 2 mm. L’apparecchio calcola automaticamente superficie e volume.

Venite nel nostro showroom con le misure della vostra parete: vi indichiamo in 3 minuti il costo, posa inclusa.

Servizio di posa in tutta la SvizzeraShowroom di 290 m² Vedere tutti gli accessoriRichiedere consulenza

In sintesi

Campo di misura**0,04–50 m** Precisione**± 2 mm** Fonctions**superficie, volume, Pitagora** Grado di protezione**IP54** Poids**240 g**

Fonctions

Tutto ciò che serve per misurare

- 1**Preciso**Precisione di misura di ± 2 mm tra 0,04 e 50 m.
- 2**Calcola per voi**Superficie, volume e Pitagora automaticamente, più la somma automatica.
- 3**Misurazione continua**Misurazione continua della distanza durante lo spostamento.
- 4**Maniable**Compatto, grande display LCD, 2 livelle a bolla, IP54.

Caratteristiche tecniche

Il misuratore laser in dettaglio Fabricant RockSeed Campo di misura 0,04 à 50 m Precisione ± 2 mm Fonctions superficie, volume, Pitagora, misurazione continua, somma automatica Messa in bolla 2 livelle a bolla Display grande display LCD Grado di protezione IP54 Poids 240 g Piles 2 × AAA, incluse

Domande frequenti

Domande sul misuratore laser Le batterie sono incluse?

Informazioni sul prodotto

Sì, 2 batterie AAA sono incluse.

Qual è la precisione dell’apparecchio?
± 2 mm, su un campo da 0,04 a 50 m.

Conseil

Tutto per la vostra parete in pietra ricostruita, da un unico interlocutore
Pannelli, accessori, attrezzi e posa: nel nostro showroom di 290 m² a Frauenfeld vi mostriamo ciò di cui ha bisogno la vostra parete.

Portate le misure della vostra parete (larghezza × altezza) e alcune foto della parete: vi indichiamo in 3 minuti il costo, posa inclusa.
Richiedere consulenzaConsigli e trucchi per la posa